

Protokoll Dichtheitsprüfung mit Helium

Ort der Prüfung:	Kunstseidenstraße 5, 01796 Pirna	
Auftraggeber:	Firma:	
Hersteller	Heidenia Anlagenbau GmbH, Kunstseidenstraße 5, 01796 Pirna Kom.-Nr.: Fabriknummer:	
Prüfgegenstand	Pumprohr nach Zeichnung Anzahl:	
Angaben Prüfgegenstand	Inhalt ca. 10 Liter	
	Material: 1.4301 Durchmesser: 159 mm	
Prüfgerät	Phoenixl 300, Hersteller Oerlikon Leybold Vacuum	Letzte Kalibrierung 17.07.2017
Erreichte Leckrate	1,1x10 ⁻⁹	08.03.2018 He- geprüft

Name

Datum/ Unterschrift/ Stempel